


Consertos na Prática

ELECTROLUX 24.000btus


Sintoma: Código de Erro E9

Esta placa estava apresentando defeito no circuito de comunicação entre as unidades, por isso gerava o erro E9. O defeito estava localizado no capacitor de disco cerâmico marcado abaixo, na placa da unidade externa:



(Placa da condensadora)

Fio branco é comunicação (S), azul é neutro (N) e vermelho é fase (F):



(Placa da evaporadora)

O capacitor de ventilação fica em uma placa separada:



(Capacitor do motor ventilador)



(Vista da placa por baixo)