
75
50
20
30
40
445
205
70
10
5
70
J1
P= 100
H= 130
L= 130
590
180
20
P1
115
PD = 258
210
55
ODL
H=150
25
P1
30
20
20
560
55
25
PD = 270
P2
H= 2,30
L= 2,35
PD = 270
275
P1
80
210
115
30
335
30
350
20
20
20
225
15
115
40
15
P1
75

OK!