

 02

Lendo um GPIO

Vimos no vídeo como escrever e ler um GPIO na linha de comando:

Para escrever, devemos primeiro definir o GPIO como saída:

```
gpio mode 7 out
```

O comando acima define o pino 7 como saída. E para realmente escrever, usamos:

```
gpio write 7 1
```

O comando acima escreve para o pino 7 o valor 1 (HIGH).

Agora, como podemos **ler um GPIO** na linha de comando?

Selecione uma alternativa

A `gpio mode 7 in`

B `gpio read 7`

C `gpio in 7`

D `gpio readPin 7`