

O molde precisa estar 100% nivelado. Caso contrário a peça fica torta.

Para nivelar pode utilizar cavaletes embaixo do molde, pode usar pedaços de madeiras, palito de sorvete, folhas de papel, você vai colocando embaixo do molde e ajustando até que tudo fique bem nivelado.

Não usar papelão para fazer o nivelamento.

Pode usar nível tradicional (qualquer pedreiro tem), lojas de materiais de construção ou nível a laser (skil).

Quanto maior a peça, maior deverá ser o nível. Não pode fazer a peça sem conferir o nivelamento.