

06

## Riscos da automação

Dispositivos automáticos podem gerar a chamada “complacência” nos operadores, a qual consiste em:

*Selecione uma alternativa*

**A** Desejar cada vez mais automação para poder trabalhar menos.

**B** Prestar menos atenção ao que está acontecendo, uma vez que a automação está cuidando do processo.

**C** Revolta dos operadores quanto à automação, uma vez que ela de certa forma “rouba” seus empregos.

**D** Negligênci na programação dos automatismos.