

≡ 22

## Limites de Controle e Tolerâncias

Limites de controle e tolerâncias diferem entre si, uma vez que limites de controle identificam limites de variação comuns em um processo estável, enquanto tolerâncias representam uma faixa especificada de resultados aceitáveis.

*Selecione uma alternativa*

**A** Verdadeiro

**B** Falso