

 03

Ligando o laser

Até agora, definimos que o laser usará o pino D1, que funcionará como output. Mas como fazer para ligar o laser?

Selecione uma alternativa

A digitalWrite(LASER, HIGH);

B pinMode(D1, HIGH);

C pinMode(LASER, HIGH);

D digitalWrite(LASER, LOW);