

 05

Controle do processo

Conforme a ferramenta SIPOC, onde estão os principais ofensores que são responsáveis pela variação do processo.

Selecione uma alternativa

A Processos

B Fornecedores, Entradas e Saídas

C Fornecedores, Entradas, Processos

D Entradas

E Fornecedores, Saídas